

## Servisní prohlídka kotle Licotherm

### Servisní prohlídka zahrnuje:

Kompletní čištění kotle včetně vzduchových cest.

Rozebrání, kontrola, a čištění šnekovnice.

Výměna těsnění hořáku a násypky pokud jsou poškozena.

Kontrola šamotových deflektorů a šnekovnice z hlediska opotřebení s případným doporučením k výměně. (náhradní díly má technik s sebou, je možné po schválení vyměnit).

Kontrola nastavení regulace kotle.

### Průběh servisní prohlídky:

Prohlídka trvá cca 2 hodiny. Majitel musí být přítomen na posledních cca 15 minut, kdy bude seznámen se stavem kotle a jeho dílů. Případně může rozhodnout o výměně, pokud ji technik doporučí.

### Cena:

Paušální cena za servisní prohlídku je 1000,- Kč bez DPH. Režie 7 Kč / km. Místo výjezdu jsou Vlachovice, 736 24. Sazba DPH pro rodinné domy je 15% .

### Ceny nejčastěji používaných náhradních dílů:

Sibral	těsnění víček	40,- Kč / kus bez DPH
Guma	těsnění násypky	192,- Kč bez DPH
Šnekovnice		2 456,- Kč bez DPH
Keramický deflektor (šamot)		517,- Kč bez DPH

### Objednávky:

V objednávce prosím uveďte **přesnou adresu, telefon, a požadovaný termín prohlídky.**

Budeme Vás kontaktovat a termín potvrdíme nebo upřesníme.

Zasílejte prosím na email **info@potos.cz**,

nebo volejte 736 111 818

S pozdravem,

Trčka

JT POTOS s.r.o.

Distribuce kotlů AM Licotherm

Vlachovice 166 763 24

[www.potos.cz](http://www.potos.cz)

tel: 736 111 818